







GRUNNMYND 1 HÆÐAR
Í MKV. 1:100




GRUNNMYND 2 HÆÐAR
Í MKV. 1:100




ÚTLIT FRAMHÚÐ
Í MKV. 1:100




ÚTLIT BAKHÚÐ
Í MKV. 1:100



ÚTLIT HLIÐ
Í MKV. 1:100



ÚTLIT HLIÐ
Í MKV. 1:100



SNEIÐMYND A-A
Í MKV. 1:50

BYGGINGARLÝSING:

Um er að ræða suarmhús á tveimur hæðum sem stendur á lóðinni Brekkulæk B & D.
Sökkklar eru steyptar stoðir.

Útveggir eru úr trégrind, einangraðir, klæddir að utan með lóðrétttri og lórétttri bandsagaðri klæðningu sem er málað í ljósi málningu.

Að innan eru veggir klæddir með panel klæðningu.

Þak er létt, límtrésbitar með timburásum á milli, einangrað með 200 mm einangrun. Á það er lagður heilsaðin pappi og svo klætt með lóðréttum báruálsrenningum sem eru lagðir ofan á hvorn annan, og nelt. Myndast nokkurskonar þakflisa munstur.

Svefnloft kvílir á 200 mm límtrésbitum.

Tréstigi er uppá efri hæð með löglegu fram og uppstigi skv. byggingareglugerð.

Gluggar eru hefðbundnir trégluggar með tvöföldu K-gleri. Útihurð að framan er hefðbundin tréhurð, svalahurð er tréhurð með tvöföldu gleri. Litur á gluggum og hurðum er brúnrauður.

Húsið er upphitað með rafmagnskyndingu.

Hámark U-gildi byggingarhluta verður í samræmi við töflu í gr.180.3 í Byggingareglugerð.

göfin gúlfið á botnplötu er 0,10

BRUNATÁKN OG SKÝRINGAR:

- > Rýmingarleið
- [R] Reykskynjari
- ▼ Brunastanga/slökkvitæki
- BO Björgunarop
- GN Gólfniðurfall

HÚNAÞING
Samþykkt:

Tekipulegs- og byggingarnefnd

4/6 2009

fræðingur

11/6 2009

07

Sumarhús

001

BREKKULÆKUR B & D

HVAMMSTANGA

LANDNR. : 217343

ST.GR.:

MATHSL. 10

AÐALUPPDRAÐ

grunnmynd, útlit og sneiðmynd

MKV. 1:100/1:50

TEIKNAD AF: SBJ

ÚTGÁFU DAGS.: 19.05.2009

Þórdís Halldórsdóttir

Þórdís Halldórsdóttir

Byggingafræðingur - FBFÍ

kt.: 240577-3569